

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „Cheesy“ vom 22. November 2020, 17:24

Hey,

jetzt muss ich kurz einsteigen. Ich habe in meinem Hack die Asus XG C100c eingebaut. Den Patch hatte ich schon in der Beta probiert und lief soweit.

Inzwischen bin ich von Catalina auf BigSur umgezogen. Mir ist leider jedoch aufgefallen, dass Webseiten extrem lange laden oder es zu abbrechen kommt.

Hab mal die Asus Nic unter Einstellungen deaktiviert und benutzte somit nur die WLAN Karte. Hiermit ging alles sofort und ohne Probleme.

Auch ist mir aufgefallen, dass sich die Asus nach dem Sleep ab und zu deaktiviert und automatisch wieder aktiviert, jedoch dann mit 1Gbit Einstellung.

Ich habe folgende Konfig.

en0 = Asus Gbit Karte an 10 Gbit Switch (Jumbo 9000)

en2 = Tivi Wlan Karte

Könnte es sein, da ich bei der en0 Jumbo Frames (9000) benutze, dass hier der Hase im Pfeffer liegt.

Unter Catalina hatte ich keine derartigen Probleme

Im Screenshot sieht man auch, wie die 10Gbit Karte bei Netzwerk Konfig Automatisch nur als 1Gbit Karte eingebunden wird!

Vielleicht hat von euch einer einen Tipp.

Grüße