

Erledigt

## Speedstep/SSDT für T61

Beitrag von „Griven“ vom 20. Mai 2013, 19:23

Mach mal aus meiner FakeSMC einfach die LPCSensors aus dem Pluginsfolder raus und bau dann den Cache wieder neu, dann sollte es fluppen 😊