

Big Sur black screen

Beitrag von „griven“ vom 22. November 2020, 22:08

Hum ich tippe bei dem Verhalten auf ein Problem mit den verfügbaren Slide Werten (KASLR) hier scheint es so zu sein das manchmal ein Slide erwischt wird der problematisch ist (-> Apple gefolgt von Blackscreen) was durchaus mit der UEFI Version zusammenhängen kann. Versuch es doch bitte mal mit dieser config: [config.plist](#)

Das was ich gemacht habe ist jetzt erstmal ein Schuss ins Blaue hat aber zumindest die Chance zu funktionieren. Wenn es klappt wäre es sinnvoll auszutesten bis wohin man safe gehen kann mit dem ProvideMaxSlide Wert.