

Korruptierte Audio Wiedergabe nach Austausch 3000er gegen 5000er Ryzen CPU gelöst durch Update auf OC 0.6.4

Beitrag von „kana“ vom 23. November 2020, 14:32

Das stimmt natürlich. In dem Zusammenhang hatte ich allerdings eine Begegnung der dritten Art: Bei meinem Asus Prime X570-Pro hatte ich das beta BIOS 2812 aufgespielt. Das hat sich als sehr kritisch herausgestellt, da es nach Drücken von DEL einen schwarzen Bildschirm gab und ich man daher gar nichts mehr verstellen konnte. Ich hatte Glück, dass der Rechner ins Windows durchstarten und ich da mit EZFlash ein Downgrade antriggern konnte.