## **Big Sur Reboot Schleife**

## Beitrag von "Doomtrain145" vom 23. November 2020, 18:33

Н	а	Ш	o	,

Ich habe das gleiche Problem mit meinem Board und NVRAM. Ich habe das Z97i-Plus und auch keinen funktionierenden NVRAM.

Aber wieso läuft Catalina ohne Probleme in dieser Konfiguration, obwohl NVRAM nicht läuft, aber Big Sur hat Probleme mit der Installation?

Und andere Frage: Ich habe mir die Anleitung mit dem UEFITool auch mal angeschaut und eine Datei mit dem NVRAMSMI einer früheren Version

erstellt.

Wie kann ich diese jetzt flashen? Mit dem Standard <u>BIOS Flash</u> geht's aufgrund der Prüfsumme nicht.

Gibt's dort wieder extra Tools?!

Grüße