

Erledigt

i7-2600k und MacOS 10.6.8

Beitrag von „Gelöscht“ vom 6. Oktober 2011, 22:45

Für Sandy Bridge CPU benötigst Du neuen Boot-Loader Chimera, mindestens 1.5.*

Bei den Sandy-Bridge-Boards kann man jetzt mit Default-Multiplikator booten, oder sogar mehr wer möchte(OC)

Bei den älteren Versionen stimmt der Multiplikator dann nicht!