

# USB Ports funktionieren unter Big Sur nicht

**Beitrag von „sansta“ vom 23. November 2020, 21:20**

Ich konnte jetzt mit OpenCore Catalina installieren und habe jetzt auf Big Sur geupdatet.

Ich habe mein USB Audio Interface(Plug&Play) über ein usb-c auf usbc kabel mit dem Motherboard jedoch wird es von Big Sur nicht erkannt.Auserdem funktionieren alle USB 3.0 und auf wärts nicht Wie kann ich die usb ports zum laufen bringen?