

Erledigt

USB-Mapping Problem USBPort.kext falsch eingebunden

Beitrag von „LetsGo“ vom 24. November 2020, 01:29

[Wolfe](#)

Freut mich zu hören. Verwendest du noch immer die selbe USBMap.kext oder hast du dir eine Neue erstellt (wegen den HSxx und SSxx Ports)?

PS: Wie gesehen habe, hast du die Prebuild SSDT`s verwendet. Diese könntest du bei Gelegenheit auch noch ersetzen.