

Erledigt

X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „KMac“ vom 24. November 2020, 10:49

Ich schreibe auch noch mal was dazu, da auch mich das ebenfalls juckt...

Was ich, wie auch apflenico bestätigen kann (ebenfalls nur mit dem "Deluxe"):

- Es tritt niemals nach einem Kaltstart auf.
- Bios 2002 / 3105 und 3201 zeigen alle das gleiche Verhalten
- Es tritt immer nach Restarts auf, bei denen unter BigSur die Grafikkarte "nur" als Radeon erkannt wird und nicht wie ich sie in DeviceProperties (Sapphire...) hinterlegt habe. Wenn sie "richtig" erkannt wird, ist auch ein Neustart kein Problem und es kommt kein Fehler 97.
- Ein einfaches Ausschalten (Drücken und Festhalten des Einschaltknopfes) reicht bei mir auch - stromlos machen muss nicht sein.
- Nach einem Kaltstart (nach Fehlermeldung 97) erscheint im Bootpicker von OC nur das festgelegte "Startvolume", nicht aber meine beiden anderen Mojave bzw. BigSur (beide auf extra SSD).
- Catalina und Mojave sind nicht betroffen.