

Erledigt X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „KMac“ vom 24. November 2020, 11:21

was mir beim Vergleich der ioregs aufgefallen ist, bei BS ist dieser Abschnitt dazugekommen:

The screenshot shows a comparison of ioregs between two versions of macOS. The left pane shows the ioregs for an older version, and the right pane shows the ioregs for Big Sur. A new section, 'SWP_Firmware_Info', is highlighted in blue in the Big Sur version. This section contains various firmware-related fields such as PFP Version, SystemDriver Version, UVD Version, CE Version, SDMA Version, MEC Version, ME Version, SMU Version, VCE Version, RLC Version, and Bootloader Version, each with a corresponding hexadecimal value.

Section	Field	Value
SWP_Firmware_Info	Dictionary	0x00000000
	PFP Version	0x00000000
	SystemDriver Version	0x00000000
	UVD Version	0x42002a11
	CE Version	0x00000000
	SDMA Version	0x19000000
	MEC Version	0x19000000
	ME Version	0x00000000
	SMU Version	0x14100000
	VCE Version	0x38000004
	RLC Version	0x00000000
	Bootloader Version	0x10000000
	Satori OS Version	0x00000000
	VCPUFirmwareID	0x10000000

ob das einen Einfluss haben kann?