

Erledigt

## i7-2600k und MacOS 10.6.8

Beitrag von „Chmul Khom“ vom 6. Oktober 2011, 23:12

[Zitat von loisl](#)

Für Sandy Bridge CPU benötigst Du neuen Boot-Loader Chimera, mindestens 1.5.\*  
Bei den Sandy-Bridge-Boards kann man jetzt mit Default-Multiplikator booten, oder sogar mehr wer möchte(OC)

Bei den älteren Versionen stimmt der Multiplikator dann nicht!

Hallo loisl,  
MacOS wurde unter der Zuhilfenahme von Chimera 1.5.4 installiert.... dennoch werden die o.g. Werte/Funktionen nicht angezeigt?

Werden denn bei dir die Werte/Funktionen angezeigt?

Gruß...