

Erledigt X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. November 2020, 22:06

[SammlerG](#)

Hab die Lösung. Nur noch bissel tüfteln.

Es scheint Apples neue USB-ASMedia-Anbindung fehlerhaft. Wobei man fairerweise sagen muss, dass wir "ASMedia2142" auf unseren Boards nutzen, Apples Treiber aber für "ASMedia3142" ist. Der läuft zuerst, bei weiteren Reboots dann nicht mehr. Dann übernimmt der übergeordnete Treiber, und der kommt mit unserem Chip nicht klar.

Der alte funktionierende "AppleUSBXHCIPCI" ist aber auch noch im System, der bei Catalina dabei ist. Habe jetzt meiner Kext gesagt, sie soll für die ASMedia-Controller diese Kext laden. Scheint gut zu funktionieren: