

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. November 2020, 23:07

[Schorse](#)

Gab's ja auch nie. Es war immer ein AppleASMedia3142USBXHCI. Beim X299 hat sich das Dingens immer um den Controller gekümmert, allerdings nach einigen Reboots mit fatalen Folgen. Hab es gefixt bekommen, hast Post.