

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „chrriiss18“ vom 25. November 2020, 20:05

Hallo zusammen,

ich habe vom SimSalabim Update vom 08.04.2020 auf 12.11.2020 upgedatet. Dazu auch das Bios-Update gemacht.

Dann hab ich 10.15.4 auf 10.15.7 und dann auf Big Sur aktualisiert.

Dann ist mir aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte

SoNNeT G10E-1X-E3

nicht mehr funktioniert.

Im Systembericht zeigt er mir dies beiden hier an:

Spoiler anzeigen

Jemand ne Idee? Eher Bios oder Config?

Danke, Chris