

# DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „pg03“ vom 25. November 2020, 20:54

Danke noch mal für die Hilfe, bin eben noch mal alles durchgegangen... ist vermutlich nur eine Kleinigkeit. Ich fasse noch mal zusammen was ich gemacht habe.

- in meine bisherige config den Patch\_DW1520\_BigSur.plist eingefügt

- dabei PciRoot entsprechend den Werten aus Hackintool angepasst

- ich habe die kexte wie im Anhang. AirportBrcmFixup in der Version 2.1.2

=> Beim Start kommt Auswahl des Big Sur Volume, der Balken läuft gerade an ... Neustart!

Immer das gleiche...

=> Habe jetzt mal im "-v" gestartet und er bleibt hängen (s. Anhang)

Die EFI (ohne "-v") hab ich angehängen.