

M2SSD in PCI Steckplatz

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. November 2020, 21:16

[Zitat von g-force](#)

Im BIOS werden sie schlichtweg ignoriert und sind (deshalb?) auch nicht bootfähig.

Schalte mal im BIOS "CSM" ein – der grundsätzliche Rat, das komplett abzuschalten, ist vielfach unsinnig, UEFI funktioniert ja trotzdem – mache einen Neustart und schaue wieder ins BIOS. Sehr gut möglich, dass nun die Dinger bootfähig sind.