

Igpu wird nicht vollständig unter Big Sur erkannt

Beitrag von „MacLasse“ vom 26. November 2020, 01:06

Hab ein MSI z170 Mainboard mit einem intel i5 7500. Die EFI steht soweit, aber die interne GPU wird nur mit 8mb erkannt. Ich hab mal die Config. bei gelegt