

Samsung 970 evo NVME M.2 langsam unter Big Sur

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. November 2020, 18:29

Geht es denn überhaupt um eine EVO 970 "PLUS"? Wenn nicht (kein "Plus"), dann ist das Problem ein anderes. Was es ohnehin wohl ist, denn bei den "plus"-Dingern war mit veralteter Firmware überhaupt nix zu machen. Der beobachtete Fehler deutet also auf ein anderes Problem hin. Jetzt umständlich eine Firmware laden und ein Wirtssystem dazu, das würde ich mal lassen ...