

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 26. November 2020, 19:46

[Zitat von Razor12](#)

Also es funktioniert alles außer die Grafik beschleunigung ist fehlerhaft und Soundkarte geht gar nicht unter OSX!

Ps. und bis Big Sur Bootet dauert es 6 sec..dann läd er 5 sec langsam und dann schnell..

deine soundkarte hat auch noch die alcid=1 drin da musste Google anwenden welchen Codec deine hat dann passt du die ID an.

Die Grafikkarte benötigt framebuffer patches 😊 ich such dir das raus

habe ich bei der Grafik unter Devices auch die device-id drin gelassen ? Wenn ja lösche mal den ganzen Wert also „device-id“ selbst löschen. Die brauchst du nicht.

Und die Patches hinzufügen. Oder im BIOS den [DVMT](#) prealloc wert auf 32MB einstellen.

übrigens sind in der config für dein G3 die ganzen debug Funktionen aktiv vllt dauert es deshalb etwas länger 😊 ist ja nur der erste versuch. 😊 deine Soundkarte und die Grafikkarte sollte das kleinste Problem sein 😊 Akku/Touchpad etc geht nehme ich an?

siehe Screenshot [Razor12](#)