

Intel X99 mit Big Sur Kompatibel

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. November 2020, 09:33

[Zitat von Mijami](#)

Im China EFI sind bei Tools, noch alle drinnen, obwohl die gelöscht werden sollen, hab jetzt schon bei mehreren gesehen, dass die drinnen sind, obwohl Dortania es nicht will.

Mein Gott, wie schnell "Verschwörungstheorien" entstehen, wenn etwas nicht verstanden wird.

Weder in "Drivers" noch "Tools" muss etwas gelöscht werden. Das kann alles so bleiben. Entscheidend ist, ob die jeweiligen Elemente in der "config.plist" eingetragen und aktiv sind. Die nicht benötigten `_KANN_` man löschen, für mehr Ordnung und/oder Platzgewinn.

[Zitat von Mijami](#)

Ist ACPI wirklich enorm wichtig

Wenn es tatsächlich Probleme in der ACPI des Rechners gibt, die ein booten von macOS verhindern, dann ist die Hilfe von zusätzlichen SSDT und/oder überarbeiteter DSDT sinnvoll.