

Thinkpad T440p Bluetooth (BCM94360NG) nicht verfügbar

Beitrag von „BraveSentry“ vom 27. November 2020, 12:26

[edit]

Ich habe mittlerweile die kexts aus deiner OC-EFI in meine clover-EFI übernommen und nun funktioniert `_fast_` alles. Nur der sound will nicht. Da muss ich vielleicht noch etwas mit den layout-ids experimentieren.

[/edit]

Danke für den Hinweis. Ich nehme an, du meinst [diese hier](#)? Damit funktioniert BT wunderbar, dafür aber kein USB Port und keine Batterieanzeige. Wenn ich die entsprechenden kexte hinzufüge, die unter clover funktioniert haben (ACPIBatteryManager und USBInjectAll), bleibt der Boot beim Apfelsymbol hängen.

Außerdem habe ich hiermit das Freeze-Wake-Problem: Nach Ende des Ruhezustands läuft für 10 Sekunden alles normal, danach friert das Gerät ein und es hilft nur ein harter Reboot.

Hättest du nen heißen Tipp, wie ich diese Probleme lösen kann?