

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „ThePeze“ vom 28. November 2020, 14:49

[Toskache](#) Wie bereits geschrieben hat es mit dem NZXT Hub bei mir Nicht funktioniert. Da 3 Anschlüsse (2 USB Ports und die Fenvi) angeschlossen waren, hat es regelmäßig einen der Ports / die Bluetoothkarte rausgehauen. Auch unter Windows. Mit der "Kabellösung" klappt alles problemlos.