

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „Mijami“ vom 29. November 2020, 19:23

Ja, dass was man überall lesen kann, hab ich schon probiert.

Bei Bios 1 nur 04 und beim anderen 04,55,60

So richtig blöd, dass nicht einfach 2 vollwertige bios verbaut wurden.

Das andere darf erst aktiviert werden, wenn ein Stick mit AFUDE238.exe und dem Bios File eingesteckt ist.

Das Board ist schon alt, dass 2te file ist nur Temporär, also einmal verstellen und es funktioniert nichtmehr.

Es ist kein 2tes Vollwertiges Bios verbaut, sondern nur irgendwas Tempörares.

Steht so im Handbuch, dass 2te ist nicht für die Nutzung vorgesehen, sondern nur um dass erste zu retten.

Die Datei am 2ten ist leider nur temporär, einmal gestartet, kann es nicht mehr dauerhaft wiederholt werden.