

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 29. November 2020, 20:41

Das stimmt, ich habe bei Clover iMac Pro 1.1 ohne iGPU verwendet. Ich hatte in der Anleitung nur abgeleitet, MacPro würde besser mit PCI Karten arbeiten, daher dachte ich es käme näher. Kann das aber mit USB zusammenhängen?