

# Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. November 2020, 22:21

[zw3ist3in](#)

Sind jetzt all deine USB Ports im Hackintool sichtbar? Scheinen wesentlich mehr zu sein.

Reagieren die vorderen USB Ports noch immer nicht?

Kannst mal ein Bild aus deinem IORegistryExplorer posten. Gib im Suchfeld XHC ein und mach ein Bild. Sollte ungefähr so aussehen! Steck dann den Stick in den vorderen USB Port und schau ob dann ein USB Controller erkannt wird (sollte grün werden).



Aus diesem Guide [Manual Mapping](#) habe ich Folgendes entnommen. Also stelle sicher ob es sich um ein USB Controller handelt!

