


Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 29. November 2020, 22:39

Nun, ich weiss nicht ob es alle sind, ich denke nicht, es regt sich im Hackintool nichts.

Das ist was ich sehe, wenn ich nach dem Clear erst Inject, dann refresh drücke. Das grüne ist mein Logitech Dongle für Maus/Keyboard und vermutlich die Mac-Bluetooth-Karte intern am USB.



IORegistryExplorer



Kein grünes leuchten, jedoch bei keinem Port.