

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „Mijami“ vom 30. November 2020, 14:33

Hmm, hab alles bestellt und gerade viele Bewertungen gelesen.

Manche Geräte sind für 3,3V und manche für 5V

Zitat

Wenn ein Programmierer mit einer geschützten Funktion angetroffen wird, kann der Chip nicht bei normaler Spannung gelesen werden. Sie müssen eine 3,3-V-Spannung hinzufügen.

Spoiler anzeigen

Hoffe hab alles eingekauft

Spoiler anzeigen

Update: Leider noch nichts passiert, Bestellung nicht verschickt