

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „apfelnico“ vom 30. November 2020, 15:13

Mijami

Heutige BIOS-Chips sind in der Regel alle aufgelötet. Diese zu sockeln, das macht kein Hersteller mehr. Für Sicherheit gibt es andere Mechanismen. Bei dir ist auch eine eingebaut. Aber du hattest dich dazu ja nicht weiter geäußert.

[Sascha_77](#)

Meinen Flasher hatte ich mir auch umgelötet auf 3.3V. War mir sicherer ... 😊

Edit: LuckyOldMan

Einen solchen Jumper habe ich auch dran. Nur, ob gesetzt oder nicht, der bewirkt überhaupt nix. Immer fett 5V ... 😊