

Big Sur black screen

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2020, 23:47

Es wäre zumindest denkbar das das Bios hier ein Faktor ist der die Thematik mit beeinflusst von daher ein Downgrade könnte unter Umständen hilfreich sein sollte aber die letzte Option sein...

Mit RTC meint Erdenwind Inc. das Du mal im Bios überprüfen sollst ob das Datum und die Uhrzeit stimmen und falls das nicht der Fall sein sollte dies zu korrigieren. Wenn macOS nach der Korrektur von Datum und Uhrzeit hochfährt haben wir das Problem gefunden in dem Fall würde nämlich ein Teil des NVRAM/RTC durch macOS überschrieben werden was dann zu einem inkonsistenten Zustand führt der das von Dir beschriebene Verhalten zur Folge haben kann.

Also lange Rede kurzer Sinn Guck ob die Uhr stimmt und falls nicht stell sie richtig ein und wenn Du schon im Bios bist guck welche Bios Version Du aktuell verwendest und sofern es eine neuere gibt (die aktuellste laut ASUS Seite ist die 1704 von 06.11) kannst Du zunächst mal ein Update machen und gucken ob sich die Situation dadurch bessert sollte die aktuellste schon drauf sein kann auch ein Downgrade eine Option sein. Egal ob Update oder Downgrade bitte immer vorher zunächst die Bios Default Values laden (auch nach dem update/downgrade Prozess defaults laden und erst dann die Hackintosh typischen Einstellungen vornehmen).