

# Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „Bob\_1“ vom 1. Dezember 2020, 09:06

ASMedia USBs sind doch in iOREg. erkannt und funktionieren. Wenn du USB reinsteckst wird nicht erkannt oder was!!!!?

Die Sache ist pro USB Controller darf nicht mehr als 15 Ports überschreiten, das heißt diese beide 2 ASMedia Controller ist nicht nötig zu konfigurieren, da sie unter 15 Ports sind.

Du muss nur XHC-Controller konfigurieren und das ist was Hackintool dir zeigt

[zw3ist3in](#)