

Erledigt

Big Sur und Memory Modules Misconfigured (OpenCore)

Beitrag von „oberstel“ vom 1. Dezember 2020, 15:43

[Zitat von DSM2](#)

Das MacPro7,1 SMBios ist gänzlich falsch bei deinem System wie schon von badbrain angemerkt.

Switchen und gut ist.

Für meine Board/CPU Kombination wäre eigentlich der iMac15,1 die richtige SMBios Definition. Hierbei habe ich aber Probleme mit den USB Ports, Standby/Wakeup tut nicht richtig und auch die GPU Unterstützung bei H.264 und HVEC Videos funktioniert dann nicht.

Seit dem ich MacPro7,1 nutze - geht das alles - Also, die Aussage „gänzlich falsch“ kann ich so nicht nachvollziehen.

DSM2: Warum meinst Du das das so falsch ist? Was für eine SMBIOS Definition sollte ich Deiner Meinung nach nutzen?