

Erledigt

Big Sur und Memory Modules Misconfigured (OpenCore)

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. Dezember 2020, 16:17

[Zitat von Wolfe](#)

Die USB-Ports müssten dann halt noch gemapped werden.

Eigentlich nicht. Es ändert sich nichts. Außer, dass Hackintool unsinnigerweise in die generierte Kext den Bezug zum Modell herstellt. Ändert sich das, ist die Kext. so wie sie ist, wertlos, da nicht alle Parameter korrekt matchen. Entweder in der Kext den Eintrag komplett entfernen, oder das Modell ändern. Rechtsklick auf die Kext, "Paketinhalt zeigen", dann die "Info.plist" mit beliebigen Editor bearbeiten.