

Hilfe gesucht: ASUS Thunderboltex II - Hotplug?

Beitrag von „joe2348235“ vom 1. Dezember 2020, 17:56

Erdenwind Inc. die ASUS Karte ist noch aus dem vorigen Rechner, und die Gigabyte Karten waren zum Zeitpunkt des Rechnerkaufs absolut nicht zu kriegen.

Meine Asus Karte funktioniert aktuell unter Catalina und Win10 gleichermaßen, allerdings in beiden Fällen ohne Hot-Plug.

Auch das Aufwachen aus dem Ruhezustand funktioniert nicht immer (ev. verschiedene sleep states?).

Naja, jedenfalls hab' ich die SSDT von [apfelnico](#) probiert, allerdings lief mit der das Interface dann gar nicht mehr.

Oder muss die zusätzlich zur vorhandenen SSDT rein? Glaube ich hab' das letztes mal auch probiert, aber werd's jetzt einfach nochmal versuchen.

Ist ja zum Glück mit einem Test-Stick relativ einfach und gefahrlos möglich mal eine config änderung zu testen.

Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. 🤔