

Big Sur black screen

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 1. Dezember 2020, 19:57

ja al genau da liegt die Ursache. Der soll mal den RTC Patch in der Registry bewerkstelligen.
Google hilft dir mit RTC Patch Registry.