

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „LetsGo“ vom 2. Dezember 2020, 16:49

[macraq](#)

Wichtig ist auch das XHCiPortLimit in der config.plist auf false zu setzen, nachdem die Ports richtig gemappt wurde.

Bei vorheriger Verwendung des USBInjectall.kext darf dieser bei der Kext Methode auch nicht mehr verwendet werden.

Eine SSDT-USBX wird auch nicht mehr benötigt, da die "USB Power properties" in der erstellten USBPorts.kext enthalten sind. (zumindest wenn man das Mapping mittels Hackintool durchgeführt hat)