

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Dezember 2020, 16:05

Für Tastaturbeleuchtung gibt es hier eine Anleitung. Leider möchte der Entwickler Geld dafür.

<https://github.com/hieplvip/A...yboard-Backlight-Patching>

Sleep Probleme kommen meist von falsch gepatchtem USB. Vermutlich muss man für den UX430UQ nach der Hackintool Anleitung USB neu patchen. Das BT Modul sollte am Ende auf als intern erscheinen.