

# Kein Boot von PCIe NVMe und mieses Audio

**Beitrag von „al6042“ vom 4. Dezember 2020, 18:52**

Wie im `card2-codec#0.txt` zu lesen ist, handelt es sich um den ALC255 Codec, der vom AppleALC mit folgenden Layout-IDs unterstützt wird:

3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31 oder 99.

Nun kannst du diese der Reihe nach in die `config.plist` von Clover eintragen und testen.

Die Kiste muss natürlich jeweils neu gestartet werden, damit die Änderung auch aktiv wird.