

# TC electronics impact two control panel hängt sich beim öffnen auf

Beitrag von „forofoto“ vom 5. Dezember 2020, 11:52

Guten Morgen,

ich fahre einen iMacPro als Hackintosh, siehe auch spoiler.

Meine Tc electronics impact two sound Karte hängt an der SYBA fire wire Karte, die OOB läuft. An meinem Laptop lief die Impact two mit der letzten /aktuellen Software einwandfrei.

Sie wird als Audio Karte aktuell erkannt (ich nehme an driver wird erkannt), d.h. ich höre Musik über diese.

Ich kann aber zum Aufnehmen das TC control panel nicht aufrufen, dann dreht sich der beach ball und das control panel erscheint letztlich nicht.

Fehlt mir ein (audio) kext? oder was läuft falsch? Als clover version habe ich 5127 & Mojave, das läuft stabil.