

TC electronics impact two control panel hängt sich beim öffnen auf

Beitrag von „bramwarner“ vom 5. Dezember 2020, 20:20

Moin, dann klinge ich mich mal ein.

Als ehemaliger langjähriger TC Impact Twin Nutzer falle ich gleich mit der Tür ins Haus und rate zum Verkauf, solange es noch geht. TC hat gute Audiointerfaces gebaut, leider konnten Treiber und Software nie mithalten. Da zudem die Treiber, Soft- und Firmware seit 2016 nicht mehr weiterentwickelt werden, sind Probleme auf jedem aktuellen Betriebssystem vorprogrammiert.

Ich fahre auf Big Sur ein 15 Jahre! altes Fireface 800, das erst jetzt gerade von RME wieder neue FireWire-Treiber für Big Sur Intel und Apple Silicon bekommen hat.

Zum Lesen:

<https://musictribecommunity.po...edgebase/article/KA-01951>

Aber vielleicht hat ja noch jemand eine „richtige“ Lösung.