

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „allthebest“ vom 8. Dezember 2020, 12:02

Geändert hab ich, abgesehen von der Grafikkarte, nix. [BIOS Einstellungen](#) sind 1:1 wie bei Jumsalabim mit Ausnahme des PCIExpress Slots der bei mir nicht zu belegen geht wegen dem riesigen CPU Kühler von Noctua den ich drauf hab.

Kann das daran liegen das ich die Graka im 2ten Slot drin hab?

Nach dem Tausch der Grafikkarte lief er ja auch seit einer Woche ohne Probleme durch, gestern was in FinalCut gemacht ohne Probleme und jetzt auf einmal der Mist.