

Erledigt

Hackintosh - Gigabyte X570 Aorus Pro - ALC1220VB Codec klingt blechern

Beitrag von „derpuma“ vom 9. Dezember 2020, 18:29

Frontpanel ist angeschlossen. Ich hatte das Mic mit ID 28/29 auch vorne am Panel getestet. Schau mir das aber nochmal näher an. Mit den beiden IDs ging MIC jedenfalls vorne auch nicht.

Ist halt ein AMD Board und daher wahrscheinlich auch nicht erste Wahl bei den Hackintoshern. Wird mal alle durchprobieren und mich dann melden.

Ich teste auch mal mit zwei Mlcros, eines hinten und eins am Frontpanel und arbeite nochmal jede ID ab. Kann aber bissl dauern! Vorab jedenfalls schonmal Danke für die Antwort.

PS: Den Dump unter Linux mach ich schonmal, hab Ubuntu drauf und das geht relativ fix. Vielleicht lässt sich ja da schon sehen was Sache ist.

Hier der DUMP

Code

1. was ich rauslese sind die Mics auf Switch...
- 2.
3. Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
4. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
5. Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
6. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
7. Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
8. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
9. Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
10. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
11. Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
12. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
13. Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
14. ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0

Alles anzeigen