

Bluetooth Dongle wird nicht erkannt?

Beitrag von „cul8ter“ vom 11. Dezember 2020, 07:50

Beim Update von Catalina auf BS hatte ich das gleiche Problem.
Das richtige mapping der USB Ports brachte Abhilfe.