

Erledigt

ASUS WS X299 SAGE/10G - komische Spannungswerte.

Beitrag von „DSM2“ vom 11. Dezember 2020, 09:57

Wohlgermerkt kein Premium support... War täglich 3 Monate lang am Amok laufen...

Dachte ich fall aus allen Wolken als man mir bei Asus gesagt hat das dass Board keinen Premium Support besitzt.

Im Nachhinein betrachtet war das Gigabyte C621 Aorus Extreme das geilste Board für Sockel 3647.

Das hatte zwar in Bezug auf Thunderbolt Probleme, diese hatten aber den Hintergrund, dass Gigabyte damit geworben hat aber erst nachdem ich Monate lang stunk gemacht habe, auch ins Bios implementiert hat und vorher ohne Funktion war.

Das EVGA war extrem anfällig für Anpressdruck... War ne Wissenschaft da alle RAM Module zum laufen zu kriegen.

Manchmal Trauer ich schon meinen beiden C621 Boards hinterher aber naja... Anderes Thema!