

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. Dezember 2020, 17:47

Mein T460 hat sich mit der OC 0.6.4 verschluckt. Entweder die neuen Kexte, Drivers oder beides zusammen. Ohne eine Fehlermeldung dauert der Boot gefühlt 5 Minuten. Bleibt an mehreren verschiedenen Stellen hängen, wo irgendwie eine Ewigkeit nicht passiert. Auch mit der config.plist von OC 0.6.2 nicht besser. Bin wieder zu OC 0.6.2 zurück und werde 0.6.5 abwarten.