

In Arbeit Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „superrichie“ vom 12. Dezember 2020, 21:49

Hallo zusammen,

ich habe nach langem Kampf den Schritt von Clover auf OpenCore mit Catalina 10.15.7 geschafft.

Nun wollte ich heute Abend mit OpenCore 0.64 auf Big Sur updaten.

Beim ersten reboot kommt bei mir im OC Bootmenü die Auswahl von macOS Installer, diesen wähle ich an...

dann passiert leider nix mehr (auch nach längerem warten) bleibt der Bildschirm schwarz und das Apfelsymbol verschwindet nicht mehr.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Muss ich den NVRAM zurücksetzen?

Wäre für eine Hilfestellung sehr dankbar.

Viele Grüße

superrichie