

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Dezember 2020, 16:47

[Zitat von Arkturus](#)

Das ist ja interessant. Ein Vorschlag das als Standard zu übernehmen [mhaeuser](#)

ziehe ich hiermit auch zurück. Ein NVRAM Reset führt jedenfalls bei meinen Systemen überhaupt nicht dazu, dass TRIM abgeschaltet wird. Habe leider die Fakten vorher nicht überprüft.

EDIT:

Wie ich [hier](#) schrieb, hat sich mein T460 beim Update auf OC 0.6.4 verschluckt.

Es liegt allein am Lilu.kext der ohne sonstige Fehlermeldung auf dem macBookPro13,1 den Bootvorgang einfriert. Foto muss ich noch liefern.

Alle anderen Kexte von 07.12. funktionieren. Werde erstmal Lilu.kext neu laden und weiteren Versuch starten.

Mit der nightly Lilu.kext v.1.5.1 funktionierst

