

HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

Beitrag von „EdD1024“ vom 13. Dezember 2020, 23:08

[Zitat von Der Eric](#)

Edit2: Sieht so aus, als würde mein BIOS nur die erste Platte sehen. [EdD1024](#) Siehst du die interne Platte im MacOS, wenn du es extern laufen hast?

Nein, HP hat offenbar dummerweise Intel RST fest verdrahtet. Ich kann kein MacOS auf eine lokale Festplatte installieren. Und mit den externen Disks gibt es ähnliche Probleme wie bei Dir. Firefox und Thunderbird crashen. Nicht nachvollziehbar weshalb. So ein tolles Laptop, offenbar broken by design. Unklar, ob HP jemals per [BIOS update](#) das bescheuerte Intel RST deaktiviert oder zumindest auf AHCI umschalten lässt. Linux hat übrigens ähnliches Problem, auch wenn es langsam Workarounds gibt.