

ASSERT [OpenCore] IoLibGcc.c(152) : (Port & 3) == 0

Beitrag von „Merlin117“ vom 14. Dezember 2020, 12:03

Ja dem Bulldozer/Jaguar Guide.

Mein A10 System läuft auch exakt so nur das FX System möchte einfach nicht.

Laut Sanity Checker alles gut. Klar bei ein paar Sachen meckert er liegt aber an der HfsPlusLegacy.efi.

Kannst du mir sagen was ich noch probieren kann? Finde zu der Boot Mismatch Geschichte auch nichts im Internet.

//

Habe jetzt nochmals den Bootstick bzw. eine Bootplatte auf meinem laufenden Hackintosh installiert. Habe mal versucht das Bootmedium über SATA laufen zu lassen bringt jedoch kaum einen Unterschied. Bild vom Boot im Anhang. EFI ebenfalls. Ich bitte euch da mal drüber zu schauen. Ich weiß mir wirklich nicht mehr zu helfen und bitte euch um Rat.