

# Big Sur black screen

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 14. Dezember 2020, 13:06**

Das ist auch normal. Dafür hast du den RTC Patch denn auch drin? nach dortania Guide? Also die Probleme hab ich mit dem Prime immer gehabt. Da scheint irgendwas falsch beim flashen gelaufen zu sein. Nimm mal komplett die CMOS Batterie raus. Kompletten Reset und dann neu einstellen. Eventuell eine Bios Version zurück auch mal versuchen. Wie sieht es mit dem [Sip](#) aus? deaktiviere den mal mit nem Installstick und dem Terminal befehl `csrutil authenticated-root disable`.

Jetzt weiss ich garnicht mehr wie sich das Board MSR mässig verhalten hatte? Konnte man das im Bios deaktivieren?