

**In Arbeit**

# [OC] [Ice Lake] - Lenovo IdeaPad 5 15IIL - Bericht

**Beitrag von „pebbly“ vom 14. Dezember 2020, 15:35**

Danke 5T33Z0!

Mein Problem ist, dass ich unter Windows nichts finde, außer dass es ein HID TouchPad ist. Also kein Synpatics, oder ELAN. Der IOInterruptSpecifiers Wert ist für MacOS zu hoch, so dass ich einen Patch braucht, der die Werte "reduziert".Bei den von dir im zweiten Link sah der für [das S740 interessant](#) aus, nur ob der passt?

I2C gibt mir folgendes aus, nur scheitere ich an der Umsetzung für OC.

Code

1. Find \_CRS: 5F 43 52 53
2. Replace XCRS: 58 43 52 53
3. Target Bridge TPD0: 54504430
- 4.
5. Find \_CRS: 5F 43 52 53
6. Replace XCRS: 58 43 52 53
7. Target Bridge TPD0: 54504430
- 8.
9. Find \_STA: 5F 53 54 41
10. Replace XSTA: 58 53 54 41
11. Target Bridge GPIO: 47 50 49 30

Alles anzeigen

Ich glaube es war in deinem Thread zum T530 wurde erwähnt, dass das TouchPad sehr unzuverlässig mit Gesten, oder zuverlässig als Pointer funktioniert. Da frage ich mich, ob es bei mir nicht dann auch so wird?